

	<b>No.IN.8.5.28-V0</b> <b>Instruksi Kerja Lab Teknik Geomatika:</b> <b>Total Station (TS) Trimble</b>	<b>JUR</b>  <b>25 November 2020</b>	<b>DIR</b>
---	---	---	------------

## 1. Tujuan

1. Memberikan petunjuk cara peminjaman dan pengembalian alat TS Trimble
2. Memberikan petunjuk cara bagaimana cara penggunaan alat TS Trimble
3. Menghindari kesalahan selama menggunakan alat TS Trimble

## 2. Ruang Lingkup

Prosedur pengoperasian ini meliputi cara peminjaman dan pengembalian, penggunaan, dan menghindari kesalahan dalam menggunakan alat TS Trimble yang terdapat di Lab Teknik Geomatika Politeknik Negeri Batam.

## 3. Istilah/Singkatan/Definisi

- TS = Total Station
- KTM = Kartu Tanda Mahasiswa
- KTP = Kartu Tanda Penduduk
- RTF = Ruang *Teaching Factory*

## 4. Referensi

- *Manual Book Total Station Trimble C5*

## 5. Lampiran

-

## 6. Uraian Prosedur

### 1) Kualifikasi Pelaksana

#### 1) Laboran

- Memastikan kondisi alat siap digunakan
- Menyiapkan borang Pengelolaan dan Peminjaman Alat (No.BO.8.2.11)
- Membimbing mahasiswa dalam pengisian borang (No.BO.8.2.11)
- Melayani mahasiswa dalam melakukan peminjaman alat
- Memastikan alat yang dipinjam berada seperti kondisi awal
- Melayani dan mengecek setiap pengembalian peralatan

#### 2) Dosen

- Memeriksa apakah mahasiswa memakai perlengkapan pelindung diri
- Mengawasi mahasiswa selama pengoperasian alat berlangsung (jika diperlukan)

#### 3) Mahasiswa

- Memakai alat-alat pelindung diri sebelum melakukan pekerjaan/praktikum seperti:
  - Sepatu
  - Topi/Helm Safety
  - Jaket Lab/Rompi Survey
- Mengisi borang Pengelolaan dan Peminjaman Alat (No.BO.8.2.11)
- Menyerahkan KTM/KTP sebagai jaminan dan di tanda tangani oleh Laboran/Dosen

### 2) Spesifikasi Alat

Nama Alat	: Total Station Trimble C5
Tahun	: 2019
Lokasi	: RTF.54 (Lab Surveying)



	C5	C5 HP
Autofocus	✓	—
Range to Prism <sup>3</sup>	5,000 m	3,000 m
Range to Reflectorless <sup>1</sup>	800 m	500 m
EDM Accuracy to Prism <sup>4,7</sup>	$\pm (2 + 2\text{ppm} \times D)$ mm	$\pm (1 + 1.5\text{ppm} \times D)$ mm
EDM Accuracy to Reflectorless <sup>4</sup>	$\pm (3 + 2\text{ppm} \times D)$ mm	$\pm (2 + 2\text{ppm} \times D)$ mm
Measuring Interval <sup>5</sup> in Standard Mode to Prism	1.0 s	1.6 s
EDM Type	Pulse	Phase Shift
Beam divergence at 30 m	60 mm	26 mm
Operating Time Measuring Angle and Distance Every 30 s	12 h	18 h
Plummet Type	Optical or Laser	Optical

### General Specifications

#### Autofocus

Trimble C5 : Yes

Trimble C5 HP : No

#### Level vials

Sensitivity of Circular level vial on tribrach : 10'/2 mm

#### Tangent Clamps

: Yes

Display face 1 : LCD back-lit (640 x 480 pixel)

Display face 2 : LCD back-lit (640 x 480 pixel)

Operating system Windows® Embedded Compact 7

Processor Dual Core 800 MHz

Point memory 512 MB RAM, 4 GB flash memory

Internal Plummet : Optical or Class 2 Laser

	<b>No.IN.8.5.28-V0</b> <b>Instruksi Kerja Lab Teknik Geomatika:</b> <b>Total Station (TS) Trimble</b>	<b>JUR</b>  <b>25 November 2020</b>	<b>DIR</b>
---	---	---	------------

Optical Plummet:

Magnification : 3x

Field of view : 5°

Minimum focusing distance : 0.5 m

Dimensions (W x D x H) : 206 mm x 169 mm x 318 mm (8.1 in x 6.7 in x 12.5 in)

Weight (approx.)

1", 2", 3", 5" Main unit :

Trimble C5 4.3 kg (9.5 lb)

Trimble C5 HP 4.4 kg (9.7 lb)

Battery 0.1 kg (0.2 lb)

Carrying case 3.3 kg (7.3 lb)

#### **Environmental**

Operating temperature range -20 °C to +50 °C (-4 °F to +122 °F)

Winterized -30 °C to +50 °C (-22 °F to +122 °F)

Storage temperature range -25 °C to +60 °C (-13 °F to +140 °F)

Winterized -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F)

Atmospheric correction

Temperature range -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)

Barometric pressure 400 mmHg to 999 mmHg/533 hPa to 1,332 hPa/15.8 inHg to 39.3 inHg

Dust and water protection : IP66

### **3) Penggunaan Alat**

- 1) Mengambil alat TS Trimble dan alat pendukung TS Trimble, seperti:
  - a. Tripod/Statif
  - b. Monopole
  - c. Roll Meter/Pita Ukur
  - d. Prisma Detil dan Prisma Polygon (tergantung kebutuhan).
- 2) Mengecek dan memastikan kondisi alat dan alat pendukung TS Trimble sebelum digunakan dan melaporkan jika terjadi kerusakan atau problem kepada Laboran.
- 3) Menggunakan payung pada saat mengoperasikan alat untuk melindungi alat dan operator.
- 4) Mengoperasikan alat dengan hati-hati dan sungguh-sungguh, tidak menyentuh layar dengan tangan langsung, harus dengan menggunakan pen stylus khusus Trimble.
- 5) Pastikan kondisi alat sebelum dimasukkan kedalam kotak, telah dimatikan/turn off dan dilepas battery nya.
- 6) Charge battery jika battery habis atau low battery .
- 7) Membersihkan alat dan laboratorium setelah digunakan.
- 8) Melaporkan alat yang telah digunakan kepada Laboran/Dosen.
- 9) Merapikan dan mengembalikan alat ketempat semula setelah dilakukan pengecekan alat oleh Laboran/Dosen.
- 10) Setelah semua prosedur dilakukan, kondisi baik, dan telah ditanda tangani oleh Laboran/Dosen. KTM/KTP dikembalikan.

### **4) Gambar Set Alat Total Station Trimble C5**



No.IN.8.5.28-V0  
Instruksi Kerja Lab Teknik Geomatika:  
Total Station (TS) Trimble

JUR

DIR

25 November 2020

