

#### No.IN.8.5.31-V0

### Instruksi Kerja Lab Teknik Mesin: Pengoperasian Mesin Las SMAW Stahlwerk ARC 400

**JUR** 

DIR

**11 Desember 2020** 

#### 1. Tujuan

- 1. Memberikan petunjuk cara peminjaman dan pengembalian Mesin Las SMAW Stahlwerk DC400
- 2. Memberikan petunjuk cara bagaimana cara penggunaan Mesin Las SMAW Stahlwerk DC400
- 3. Menghindari kesalahan selama menggunakan Mesin Las SMAW Stahlwerk DC400

#### 2. Ruang Lingkup

Prosedur pengoperasian ini meliputi cara peminjaman dan pengembalian, penggunaan, dan menghindari kesalahan dalam menggunaan Mesin Las SMAW Stahlwerk DC400 yang terdapat di Lab Teknik Mesin (W2/Welding) Politeknik Negeri Batam.

#### 3. Istilah/Singkatan/Definisi

- KTM = Kartu Tanda Mahasiswa
- W2 = Lab Welding

#### 4. Referensi

-

#### 5. Lampiran

\_

#### 6. Uraian Prosedur

#### 1) Kualifikasi Pelaksana

#### 1) Laboran

- Memastikan kondisi alat siap digunakan
- Menyiapkan borang Pengelolaan dan Peminjaman Alat (No.BO.8.2.11)
- Membimbing mahasiswa dalam pengisian borang (No.BO.8.2.11)
- Melayani mahasiswa dalam melakukan peminjaman alat
- Memastikan alat yang dipinjam berada seperti kondisi awal
- Melayani dan mengecek setiap pengembalian peralatan

#### 2) Dosen

- Memeriksa apakah mahasiswa memakai perlengkapan pelindung diri
- Mengawasi mahasiswa selama pengoperasian alat berlangsung (jika diperlukan)

#### 3) Mahasiswa

- Memakai alat-alat pelindung diri sebelum melakukan pekerjaan/praktikum seperti:
  - Sepatu Safety
  - Helm Las
  - Kacamata Safety
  - Earmuff/Earplug
  - Masker
  - Sarung Tangan Las
- Mengisi borang Pengelolaan dan Peminjaman Alat (No.BO.8.2.11)
- Menyerahkan KTM sebagai jaminan dan di tanda tangani oleh Laboran/Dosen

#### 2) Spesifikasi Alat

Nama Alat : Stahlwerk ARC 400 IGBT

Tahun : 2019



**JUR** 

DIR

**11 Desember 2020** 

Duty cycle : 60% pada 400 A Lokasi : W2 (Lab Welding)

#### General

Mesin las SMAW Stahlwerk ARC 400 IGBT merupakan mesin las yang secara khusus digunakan untuk proses las SMAW. Mesin las ini menggunakan teknologi inverter sehingga memiliki bobot yang kecil dengan arus output yang besar.





Gambar 1. Mesin Las SMAW Stahlwerk DC 400 IGBT



JUR

DIR

11 Desember 2020



Gambar 2. Penjelasan Panel Mesin Las SMAW Stahlwerk DC400 IGBT



### No.IN.8.5.31-V0

## Instruksi Kerja Lab Teknik Mesin: Pengoperasian Mesin Las SMAW Stahlwerk ARC 400

JUR

DIR

**11 Desember 2020** 

#### Keterangan:

1. **Current Meter**: Digunakan untuk memonitor arus output mesin las. Bagian ini akan menampilkan besarnya arus listrik saat mesin las digunakan untuk mengelas



2. Hot start: Digunakan untuk memudahkan menyalakan elektroda saat memulai pengelasan



Nilai 0 sampai 100:

Nilai 0→Hot start tidak berpengaruh terhadap nyala mula elektroda

Nilai 100→Arc sangat mudah menyala, namun bisa merusak material

3. Arc Force: Digunakan untuk memudahkan pengelasan dari awal sampai akhir pengelasan.



Nilai 0 sampai 100:

Nilai 0→Arc sulit menyala, Mudah lengket, Arc Lembut Nilai 10→Arc mudah menyala, Banyak spatter

4. **VRD (Voltage Reduction Device)**: Digunakan untuk safety dengan cara menurunkan tegangan open. (Open Circuit Voltage)



On→Menggunakan safety VRD
Off→Tidak menggunakan Safety VRD

5. Monitor Switch On Off: digunakan untuk menyalakan monitor Current Meter (bagian Panel 1)



On→Menyalakan Monitor current meter
Off→Mematikan Monitor current meter



JUR

DIR

**11 Desember 2020** 

6. **Current Potensiometer**: Digunakan untuk menaikkan dan menurunkan arus output yang digunakan untuk pengelasan.



Arus Output pada range 30 A sampai 400 A. Putar Clockwise( ke kanan) untuk menaikkan arus. Putar Counter Clockwise( ke kiri) untuk menurunkan arus.

7. **Polarity**: Digunakan untuk menghubungkan kutub positif dan negatif pada mesin dengan elektroda dan benda kerja



- + : Kutub positif menyambung dengan elektroda.
- -- : Kutub negatif menyambung dengan benda kerja
- 8. **Power mesin**: Digunakan untuk menyalakan dan mematikan mesin las.



On→Menyalakan Monitor mesin las Off→Mematikan Monitor mesin las



### No.IN.8.5.31-V0

## Instruksi Kerja Lab Teknik Mesin: Pengoperasian Mesin Las SMAW Stahlwerk ARC 400


**JUR** 

DIR

11 Desember 2020

#### 3) Penggunaan Alat


- 1) Meminta ijin untuk menggunakan mesin las.
- 2) Pastikan kutub negatif (bagian panel 7) output mesin las terhubung melalui kabel/clamp dengan meja kerja/material.





+ Meja Kerja/Material

3) Pastikan kutub positif (bagian panel 7) output mesin las terhubung melalui kabel dengan electrode Holder.





4) Nyalakan VRD (bagian panel 4) dengan menekan Switch ON



5) Nyalakan monitor switch on off (bagian panel 5) dengan menekan Swicth ON.



- 6) Tidak perlu merubah Hot start (bagian panel 2) karena sudah disetingkan oleh instruktur.
- 7) Tidak perlu merubah Arc force (Bagian panel 3) karena sudah disetingkan oleh instruktur.
- 8) Nyalakan mesin las dengan cara menaikkan saklar mesin las (Bagian panel 8) pada posisi ON.





JUR

DIR

**11 Desember 2020** 

9) Seting arus output dengan cara memutar potensiometer (bagian panel 6) dan melihat monitor arus (bagian panel 1) sesuai dengan arus yang dibutuhkan (lihat tabel di bawah).



Diameter Elektroda (mm)	Arus Listrik (Ampere)
2,6	60-95
3.2	110-130
4	140-165

10) Pasanglah elektroda pada elektrode holder.



- 11) Cobalah untuk mengelas dan mintalah bantuan rekan satu bilik las untuk memonitor arus output pada current meter (bagian panel 1) kemudian mengatur arus output dengan memutar output potensiometer (bagian panel 6) sesuai dengan welder harapkan.
- 12) Mulailah mengelas sesuai yang diperintahkan.
- 13) Matikan mesin las jika sudah selesai.
- 14) Bersihkan dan rapikan kembali ruang kerja.



JUR

DIR

11 Desember 2020

#### 4)

