

No.PR.17.2-V1 Prosedur Izin Kerja Risiko Tinggi

SBUM

DIR

27 Maret 2025

1. Tujuan

• Memastikan pekerjaan khusus terutama pekerjaan berisiko tinggi telah dipersiapkan dengan baik untuk menjamin keselamatan di Politeknik Negeri Batam

2. Ruang Lingkup

Untuk pekerjaan khusus berisiko tinggi yang meliputi :

- Pekerjaan di ketinggian
- Pekerjaan panas
- Pekerjaan listrik
- Pekerjaan dengan alat berat
- Pekerjaan dengan tekanan tinggi
- Pekerjaan radiasi
- Pekerjaan galian
- Dan risiko tinggi lainnya





No.PR.17.2-V1 Prosedur Izin Kerja Risiko Tinggi

SBUM

DIR

27 Maret 2025

Uraian ProsedurDiagram Alir Proses Bisnis





No.PR.17.2-V1 Prosedur Izin Kerja Risiko Tinggi

SBUM

DIR

27 Maret 2025

Uraian Diagram Alir

Aktor	Catatan	
Tim K3L	Satgas (Tim K3L): Koordinator Umum, koordinator2 yg lain, SHE (Safety Health Environment) officer	
Aktifitas	Catatan	
Tim K3L, Ketua K3L menentukan validator untuk mengawasi pekerjaan	Validator merupakan anggota Tim K3L	
Tim K3L, mengirimkan Salinan borang izin kerja risiko tinggi kepada safety officer melalui email	Safety officer merupakan anggota Tim K3L	
Tim K3L, memberikan briefing K3L kepada pelaksana pekerjaan	Jika selama pekerjaan diketemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan borang izin kerja, maka pengawas K3L berhak untuk memberhentikan pekerjaan dan dapat dilanjutkan kembali jika telah memenuhi persyaratan sesuai izin kerja yang dikeluarkan	
KPI	Catatan	
B.1.3.4.3	UPA PP memastikan bangunan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, dan instalasi limbah domestik serta limbah khusus, apabila diperlukan.	
B.1.3.4.7	Sub Bagian Umum menyediakan perangkat dan perlengkapan keselamatan APAR dan P3K pada tiap lantai gedung perkuliahan.*)	
B.2.3.2.2	Sub Bagian Umum menjamin sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	
B.3.2.1.2	P3M menetapkan kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan	
B.3.3.2.2	Sub Bagian Umum menjamin sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Borang Izin Kerja Risiko Tinggi	No.BO.17.2.1 Borang Izin Kerja Risiko Tinggi	Unit SBUM	5 Tahun
2.	Rekapitulasi Izin Kerja Risiko Tinggi	No.FO.17.2.1 Rekapitulasi Izin Kerja Risiko Tinggi	Unit SBUM	5 Tahun